



Bond de productivité grâce aux brise-copeaux

Les copeaux continus entraînent des problèmes massifs dans la production : la machine doit être arrêtée afin que les copeaux puissent être éliminés, et les interruptions nécessaires de la production compromettent la rentabilité des processus de production surtout en raison des amas de copeaux tant redoutés.

Nos techniciens Schwanog ont réussi à garantir une efficacité d'évacuation des copeaux jusqu'ici jugée impossible, même pour les géométries les plus complexes. Alors que l'utilisation de plaquettes ISO à brise-copeaux frittés est déjà répandue sur le marché, la réalisation des brise-copeaux sur les plaquettes de fonçage profilées était restée jusqu'ici pratiquement impossible.

Utilisez cette avancée technologique justement pour les nouvelles matières sans plomb.

Aperçu des avantages

- Amélioration sensible de l'évacuation des copeaux
- Brise copeau adapté aux profils de vos plaquettes de forme
- Réduction significative des temps d'arrêt machine



Sans brise-copeaux



Avec brise-copeaux