



Produktivitetshöjning genom applicering av spånbrytare

Långa spån leder till stora produktionsproblem: Maskinen måste stoppas för att avlägsna spånen, och de nödvändiga produktionsavbrotten äventyrar produktionsprocessens lönsamhet, särskilt när det gäller de fruktade spåntrasslen.

Våra Schwanog-tekniker har lyckats säkerställa effektiv spån borttagning även i de mest komplexa geometrier. Medan användningen av ISO-plattor med sintrade spån brytare är utbredd på marknaden har det hittills knappast varit möjligt att skapa spån brytare i formspåriga plattor.

Utnyttja det tekniska försprånget, särskilt när du bearbetar blyfria material.

Dina Fördelar:

- Betydligt förbättrad effektivitet vid avlägsnande av spån
- Formprofilerade verktyg med individuella spån brytare
- Betydande minskning av stillestånd i maskinerna



Utan spån brytare



Med spån brytare